



|          |       |              |             |            |             |            |               |            |            |
|----------|-------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|---------------|------------|------------|
| Empresa: | CEMEX | Solicitante: |             | Código QR: | MONT-37     | N. Orden:  | KAUF982       | Fecha:     | 25/02/2025 |
| Equipo:  | HELI  | Modelo:      | CPCD35-M3G3 | Serie:     | 010353H7888 | Ubicación: | STA. CATARINA | Horómetro: | 1,707 HRS  |

***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS"***

**\*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |       |                     |             |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-37     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF982       | <b>Fecha:</b>     | 25/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI  | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353H7888 | <b>Ubicación:</b> | STA. CATARINA | <b>Horómetro:</b> | 1,707 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR







|                 |       |                     |             |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-37     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF982       | <b>Fecha:</b>     | 25/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI  | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353H7888 | <b>Ubicación:</b> | STA. CATARINA | <b>Horómetro:</b> | 1,707 HRS  |

**\*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





|                 |       |                     |             |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-37     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF982       | <b>Fecha:</b>     | 25/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI  | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353H7888 | <b>Ubicación:</b> | STA. CATARINA | <b>Horómetro:</b> | 1,707 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL







|                 |       |                     |             |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-37     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF982       | <b>Fecha:</b>     | 25/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI  | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353H7888 | <b>Ubicación:</b> | STA. CATARINA | <b>Horómetro:</b> | 1,707 HRS  |


## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |       |                     |             |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-37     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF982       | <b>Fecha:</b>     | 25/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI  | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353H7888 | <b>Ubicación:</b> | STA. CATARINA | <b>Horómetro:</b> | 1,707 HRS  |

## \*LUBRICADO DE CADENAS







# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



|                 |       |                     |             |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-37     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF982       | <b>Fecha:</b>     | 25/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI  | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353H7888 | <b>Ubicación:</b> | STA. CATARINA | <b>Horómetro:</b> | 1,707 HRS  |

## \*ENGRASADO EN GENERAL





|                 |       |                     |             |                   |             |                   |               |                   |            |
|-----------------|-------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX | <b>Solicitante:</b> |             | <b>Código QR:</b> | MONT-37     | <b>N. Orden:</b>  | KAUF982       | <b>Fecha:</b>     | 25/02/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI  | <b>Modelo:</b>      | CPCD35-M3G3 | <b>Serie:</b>     | 010353H7888 | <b>Ubicación:</b> | STA. CATARINA | <b>Horómetro:</b> | 1,707 HRS  |

**\*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO**

