



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF975	Fecha:	25/02/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	1,707 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA EN BANCO HIDRÁULICO”

***SE CORRIGE FUGA DE ACEITE HIDRÁULICO, SE APRETAN MANGUERAS DE RETORNO DE BANCO HIDRÁULICO**

