



VHSA-0130

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0130 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1032 | <b>Fecha:</b>     | 04/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91649     | <b>Ubicación:</b> | PALENQUE | <b>Horómetro:</b> | 10,382 HRS |

## ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS"***

### **\*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA-0130

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0130 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1032 | <b>Fecha:</b>     | 04/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91649     | <b>Ubicación:</b> | PALENQUE | <b>Horómetro:</b> | 10,382 HRS |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0130

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0130 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1032 | <b>Fecha:</b>     | 04/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91649     | <b>Ubicación:</b> | PALENQUE | <b>Horómetro:</b> | 10,382 HRS |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0130

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0130 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1032 | <b>Fecha:</b>     | 04/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91649     | <b>Ubicación:</b> | PALENQUE | <b>Horómetro:</b> | 10,382 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0130

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0130 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1032 | <b>Fecha:</b>     | 04/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91649     | <b>Ubicación:</b> | PALENQUE | <b>Horómetro:</b> | 10,382 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0130

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0130 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1032 | <b>Fecha:</b>     | 04/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91649     | <b>Ubicación:</b> | PALENQUE | <b>Horómetro:</b> | 10,382 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0130

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0130 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1032 | <b>Fecha:</b>     | 04/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91649     | <b>Ubicación:</b> | PALENQUE | <b>Horómetro:</b> | 10,382 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL






VHSA-0130

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0130 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1032 | <b>Fecha:</b>     | 04/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91649     | <b>Ubicación:</b> | PALENQUE | <b>Horómetro:</b> | 10,382 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0130

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0130 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1032 | <b>Fecha:</b>     | 04/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91649     | <b>Ubicación:</b> | PALENQUE | <b>Horómetro:</b> | 10,382 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0130

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0130 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1032 | <b>Fecha:</b>     | 04/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91649     | <b>Ubicación:</b> | PALENQUE | <b>Horómetro:</b> | 10,382 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0130

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0130 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1032 | <b>Fecha:</b>     | 04/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91649     | <b>Ubicación:</b> | PALENQUE | <b>Horómetro:</b> | 10,382 HRS |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL






VHSA-0130

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0130 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1032 | <b>Fecha:</b>     | 04/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91649     | <b>Ubicación:</b> | PALENQUE | <b>Horómetro:</b> | 10,382 HRS |

## \*LUBRICADO DE CADENAS





VHSA-0130

|                 |        |                     |                   |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0130 | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1032 | <b>Fecha:</b>     | 04/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | TOYOTA | <b>Modelo:</b>      | 32-8FG25          | <b>Serie:</b>     | 91649     | <b>Ubicación:</b> | PALENQUE | <b>Horómetro:</b> | 10,382 HRS |

## \*HORÓMETRO

