



Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF1062	Fecha:	05/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	25,440 HRS

“REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE LAVANTE CENTRAL”

***SE REALIZA SERVICIO DE REEMPLAZO DE SELLOS DE GATO LATERAL DERECHO**





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF1062	Fecha:	05/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	25,440 HRS

***SE REALIZA SERVICIO DE REEMPLAZO DE SELLOS DE GATO LATERAL DERECHO**





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF1062	Fecha:	05/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	25,440 HRS


***SE REALIZA SERVICIO DE REEMPLAZO DE SELLOS DE GATO LATERAL DERECHO**





Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF1062	Fecha:	05/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	25,440 HRS

*RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (4 LTS)





VHSA - 0085

Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF1062	Fecha:	05/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	25,440 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





VHSA - 0085

Empresa:	WALDO CARRASCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0085	N. Orden:	KAUF1062	Fecha:	05/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X39E02709	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	25,440 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- FUGA POR MANGUERA DE COMBUSTIBLE