



Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF994	Fecha:	05/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLHERMOSA	Horómetro:	4,444 HRS

“REEMPLAZO DE 4 LLANTAS NEUMATICAS 11.00X20”

***PRENSADO DE LLANTAS**





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF994	Fecha:	05/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLHERMOSA	Horómetro:	4,444 HRS

*REEMPLAZO DE LLANTAS





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF994	Fecha:	05/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLHERMOSA	Horómetro:	4,444 HRS

*REEMPLAZO DE LLANTAS





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF994	Fecha:	05/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLHERMOSA	Horómetro:	4,444 HRS

*INSTALACIÓN DE LLANTAS





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF994	Fecha:	05/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLHERMOSA	Horómetro:	4,444 HRS

*INSTALACIÓN DE LLANTAS

