

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,132.7 HRS

“CAMBIO DE CARRO PORTAHORQUILLAS, SE TOMÓ DEL EQUIPO FUERA DE SERVICIO”



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,132.7 HRS

***CAMBIO DE CARRO PORTAHORQUILLAS, SE TOMÓ DEL EQUIPO FUERA DE SERVICIO**



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,132.7 HRS

***CAMBIO DE CARRO PORTAHORQUILLAS, SE TOMÓ DEL EQUIPO FUERA DE SERVICIO**



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,132.7 HRS

*INSTALACIÓN DE CARRO PORTAHORQUILLAS



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,132.7 HRS

*INSTALACIÓN DE CARRO PORTAHORQUILLAS



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,132.7 HRS

*INSTALACIÓN DE CARRO PORTAHORQUILLAS



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,132.7 HRS

***INSTALACIÓN DE CARRO PORTAHORQUILLAS EN EQUIPO OPERATIVO**



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	06/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,132.7 HRS

***HORÓMETRO:**

