


|          |        |              |       |            |             |            |             |            |            |
|----------|--------|--------------|-------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|
| Empresa: | CEMEX  | Solicitante: |       | Código QR: | VHSA-0121   | N. Orden:  | KAUF1054    | Fecha:     | 06/03/2025 |
| Equipo:  | HYSTER | Modelo:      | H80FT | Serie:     | U005V13205V | Ubicación: | TEHUANTEPEC | Horómetro: | HRS        |

## ***"CÓDIGO DE ERROR 523930-3"***

**\*SE REALIZÓ LIMPIEZA DE MÓDULOS, FUSIBLES Y SENSORES DE FRENO Y ACERCAMIENTO**



|                 |        |                     |       |                   |             |                   |             |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0121   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1054    | <b>Fecha:</b>     | 06/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H80FT | <b>Serie:</b>     | U005V13205V | <b>Ubicación:</b> | TEHUANTEPEC | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

**\*PRUEBA DE BOBINAS DE AVANCE Y REVERSA**



|                 |        |                     |       |                   |             |                   |             |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CEMEX  | <b>Solicitante:</b> |       | <b>Código QR:</b> | VHSA-0121   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1054    | <b>Fecha:</b>     | 06/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HYSTER | <b>Modelo:</b>      | H80FT | <b>Serie:</b>     | U005V13205V | <b>Ubicación:</b> | TEHUANTEPEC | <b>Horómetro:</b> | HRS        |

**\*SE REQUIEREN LAS 3 VÁLVULAS, BOBINAS Y SENSOR DE PEDAL, SE HACEN PRUEBAS QUEDANDO PENDIENTE LO ANTERIOR MENCIONADO**





DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV  
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.  
(993) 357 0560  
[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)

|                       |                      |                           |                               |                             |                           |                          |
|-----------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Empresa:</b> CEMEX |                      | <b>Solicitante:</b>       |                               | <b>Código QR:</b> VHSA-0121 | <b>N. Orden:</b> KAUF1054 | <b>Fecha:</b> 06/03/2025 |
| <b>Equipo:</b> HYSTER | <b>Modelo:</b> H80FT | <b>Serie:</b> U005V13205V | <b>Ubicación:</b> TEHUANTEPEC | <b>Horómetro:</b> HRS       |                           |                          |

**OTRAS OBSERVACIONES:**

**\*SIGUE PRESENTADO EL CÓDIGO**