



|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1057   | <b>Fecha:</b>     | 05/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 6,568 HRS  |

## ***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS"***

### **\*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1057   | <b>Fecha:</b>     | 05/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 6,568 HRS  |

**\*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1057   | <b>Fecha:</b>     | 05/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 6,568 HRS  |

**\*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





VHSA-0119

|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1057   | <b>Fecha:</b>     | 05/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 6,568 HRS  |

### \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1057   | <b>Fecha:</b>     | 05/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 6,568 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0119

|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1057   | <b>Fecha:</b>     | 05/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 6,568 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1057   | <b>Fecha:</b>     | 05/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 6,568 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0119

|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1057   | <b>Fecha:</b>     | 05/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 6,568 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1057   | <b>Fecha:</b>     | 05/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 6,568 HRS  |

**\*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1057   | <b>Fecha:</b>     | 05/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 6,568 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1057   | <b>Fecha:</b>     | 05/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 6,568 HRS  |

**\*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



VHSA-0119

|                 |        |                     |                   |                   |              |                   |            |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | CORONA | <b>Solicitante:</b> | SAMANTHA RIQUELME | <b>Código QR:</b> | VHSA-0119    | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1057   | <b>Fecha:</b>     | 05/03/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | LINDE  | <b>Modelo:</b>      | H45T-02           | <b>Serie:</b>     | H2X394J03332 | <b>Ubicación:</b> | CEDIS OXXO | <b>Horómetro:</b> | 6,568 HRS  |

**\*HORÓMETRO**



[WWW.KAUFMANN.MX](http://WWW.KAUFMANN.MX)