



Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUF1078	Fecha:	06/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	PARQUE EDMAGRA	Horómetro:	4,488 HRS

"SE TIRÓ TODO EL ANTICONGELANTE"

***LIMPEZA DE ARNESES DE SENSOR DE TEMPERATURA, ACEITE Y COMBUSTIBLE**





MONT-28

Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUF1078	Fecha:	06/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	PARQUE EDMAGRA	Horómetro:	4,488 HRS

*REVISIÓN DE FUSIBLERA





Empresa:	FRONTIER	Solicitante:		Código QR:	MONT-28	N. Orden:	KAUF1078	Fecha:	06/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-02	Serie:	H2X393E00394	Ubicación:	PARQUE EDMAGRA	Horómetro:	4,488 HRS

*ELIMINACIÓN DE INDICADORES Y CÓDIGO DE FALLAS

