



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF1051	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,844 HRS

"FUGA POR LA PARTE DE ABAJO DEL MONTACARGAS, PRESENTA PEQUEÑO GOTEÓ DE ACEITE"

***SE REAJUTA CONEXIÓN DE MANGUERA HIDRÁULICA DE CILINDRO DE DIRECCIÓN**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF1051	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,844 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF1051	Fecha:	04/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,844 HRS

***PRESENTA HUMEDADDE ACEITE DE MOTOR POR RETEN DE CIGÜEÑAL DE LADO DAMPER**

