



VHSA - 0075

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0075	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/03/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40NM1	Serie:	AT12B10539	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	5,294 HRS

“FUGA DE ACEITE”

***FUGA DE ACEITE POR BANCO HIDRÁULICO POR LINEA DE ENTRADA DE LA BOMBA**





VHSA - 0075

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0075	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/03/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40NM1	Serie:	AT12B10539	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	5,294 HRS

*REEMPLAZO DE ORING





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0075	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	08/03/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40NM1	Serie:	AT12B10539	Ubicación:	TUXTEPEC	Horómetro:	5,294 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

