

Empresa:	INTERDIPCE	Solicitante:		Código QR:	MONT-41	N. Orden:	KAUF1107	Fecha:	10/03/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GP050VXNVRE064	Serie:	B875V08163J	Ubicación:	CHIAPAS	Horómetro:	2,166 HRS

“NO FUNCIONAN LOS FRENOS”

***DESMONTAJE DE RUEDAS Y TAMBORES PARA REVISIÓN DE ESTADO DE BALATAS Y CILINDROS**




Empresa:	INTERDIPCE	Solicitante:		Código QR:	MONT-41	N. Orden:	KAUF1107	Fecha:	10/03/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GP050VXNVRE064	Serie:	B875V08163J	Ubicación:	CHIAPAS	Horómetro:	2,166 HRS

***DESMONTAJE DE RUEDAS Y TAMBORES PARA REVISIÓN DE ESTADO DE BALATAS Y CILINDROS**



Empresa:	INTERDIPCE	Solicitante:		Código QR:	MONT-41	N. Orden:	KAUF1107	Fecha:	10/03/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GP050VXNVRE064	Serie:	B875V08163J	Ubicación:	CHIAPAS	Horómetro:	2,166 HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA DE FRENOS



Empresa:	INTERDIPCE	Solicitante:		Código QR:	MONT-41	N. Orden:	KAUF1107	Fecha:	10/03/2025
Equipo:	YALE	Modelo:	GP050VXNVRE064	Serie:	B875V08163J	Ubicación:	CHIAPAS	Horómetro:	2,166 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

