



Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0353	N. Orden:	KAUF1084	Fecha:	13/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C9100	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,454 HRS

“SE APAGO Y NO PRENDE”

***CAMBIO DE INYECTOR DE GAS**





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0353	N. Orden:	KAUF1084	Fecha:	13/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C9100	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,454 HRS

*CAMBIO DE INYECTOR DE GAS





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0353	N. Orden:	KAUF1084	Fecha:	13/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C9100	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	6,454 HRS

***LIMPIEZA DE VAPORIZADOR Y CAMBIO DE KIT DE VAPORIZADOR REPUESTO**

