



Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF1081	Fecha:	12/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70020458	Ubicación:	ESCARCEGA	Horómetro:	5,417HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF1081	Fecha:	12/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70020458	Ubicación:	ESCARCEGA	Horómetro:	5,417HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF1081	Fecha:	12/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70020458	Ubicación:	ESCARCEGA	Horómetro:	5,417HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF1081	Fecha:	12/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70020458	Ubicación:	ESCARCEGA	Horómetro:	5,417HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF1081	Fecha:	12/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70020458	Ubicación:	ESCARCEGA	Horómetro:	5,417HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF1081	Fecha:	12/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70020458	Ubicación:	ESCARCEGA	Horómetro:	5,417HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF1081	Fecha:	12/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70020458	Ubicación:	ESCARCEGA	Horómetro:	5,417HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0327	N. Orden:	KAUF1081	Fecha:	12/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG25	Serie:	70020458	Ubicación:	ESCARCEGA	Horómetro:	5,417HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL

