



Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	MONT-26	N. Orden:	KAUF1122	Fecha:	13/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,046 HRS

"PIERDE POTENCIA"

***SE SUMINISTRÓ AGUA PARA BATERÍA (8 LTS)**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	MONT-26	N. Orden:	KAUF1122	Fecha:	13/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,046 HRS

***SE COLOCA VENTILADOR EN POSICIÓN CORRECTA DEBIDO A CALENTAMIENTO DE MOTORES**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	MONT-26	N. Orden:	KAUF1122	Fecha:	13/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,046 HRS

***SE COLOCA VENTILADOR EN POSICIÓN CORRECTA DEBIDO A CALENTAMIENTO DE MOTORES**





Empresa:	TABAFRESH	Solicitante:		Código QR:	MONT-26	N. Orden:	KAUF1122	Fecha:	13/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	11922	Ubicación:	CHONTALPA	Horómetro:	1,046 HRS

***HORÓMETRO**

