



Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	11/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

“LLANTAS DESALINEADAS”

***SE REALIZA ALINEACIÓN DE RUEDAS DELANTERAS, REAPRETE DE RUEDAS DELANTERAS Y AJUSTAR ARILLOS**





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	11/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

***SE REALIZA ALINEACIÓN DE RUEDAS DELANTERAS, REAPRETE DE RUEDAS DELANTERAS Y AJUSTAR ARILLOS**





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	11/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- DESAJUSTE EN EJE DE DIRECCIÓN EN TERMINALES

