



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUF1171	Fecha:	19/03/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	941 HRS

“FUGA DE ACEITE, POR EL FILTRO DE ACEITE”

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUF1171	Fecha:	19/03/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	941 HRS

***RELLENO DE ACEITE DE MOTOR**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-38	N. Orden:	KAUF1171	Fecha:	19/03/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7889	Ubicación:	CEDIS OXXO	Horómetro:	941 HRS

***HORÓMETRO**



WWW.KAUFMANN.MX