



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF1118	Fecha:	21/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,873 HRS

“REEMPLAZO DE BOMBA Y FILTROS HIDRÁULICOS, REALIZANDO LIMPIEZA DE TANQUE HIDRÁULICO”

***REEMPLAZO DE BOMBA HIDRÁULICA**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF1118	Fecha:	21/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,873 HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF1118	Fecha:	21/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,873 HRS

*REEMPLAZO DE BOMBA HIDRÁULICA





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF1118	Fecha:	21/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,873 HRS

*LIMPIEZA DE TANQUE HIDRÁULICO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF1118	Fecha:	21/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,873 HRS


*REEMPLAZO DE FILTROS HIDRÁULICOS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF1118	Fecha:	21/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,873 HRS

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF1118	Fecha:	21/03/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	11,873 HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

