



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF1163	Fecha:	25/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	4,725 HRS

"FALLA EN TRANSMISIÓN, NO AVANZA"

***REPARACIÓN DE FUGA DE ACEITE POR VÁLVULA HIDRÁULICA Y REVISIÓN DE SISTEMA HIDRÁULICO DE TRANSMISIÓN**





VHSA-0121

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF1163	Fecha:	25/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	4,725 HRS

*REVISIÓN DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN






VHSA-0121

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF1163	Fecha:	25/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	4,725 HRS

*REPARACIÓN DE LINEAS DE BOBINA DE AVANCE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0121	N. Orden:	KAUF1163	Fecha:	25/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H80FT	Serie:	U005V13205V	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	4,725 HRS

***REEMPLAZO DE BOBINA DE AVANCE**

