



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	26/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,560 HRS

“FUGA DE ACEITE POR CILINDRO CENTRAL”

***INTERCAMBIO DE CILINDRO CENTRAL DE OTRO EQUIPO PARA INSTALACIÓN**





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	26/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,560 HRS

***INTERCAMBIO DE CILINDRO CENTRAL DE OTRO EQUIPO PARA INSTALACIÓN**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	26/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,560 HRS

*INSTALACIÓN DE CILINDRO CENTRAL





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	26/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,560 HRS

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	26/03/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	2,560 HRS

OTRAS OBSERVACIONES

- SE LLEVA CILINDRO CENTRAL PARA REPARACIÓN DE SELLOS