



VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1219	Fecha:	27/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,458 HRS

“PRESENTA TESTIGO DE CALENTAMIENTO”

***SE REALIZA CORRECTIVO DE CORTO CIRCUITO EN LINEAS DE SENSOR DE REFRIGERANTE**





VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1219	Fecha:	27/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,458 HRS

***SE REALIZA CORRECTIVO DE CORTO CIRCUITO EN LINEAS DE SENSOR DE REFRIGERANTE**





VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1219	Fecha:	27/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,458 HRS

*REVISIÓN DE FLUIDOS





VHSA-0307

Empresa:	CORONA	Solicitante:	GIL MARTINEZ	Código QR:	VHSA-0307	N. Orden:	KAUF1219	Fecha:	27/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20127	Ubicación:	CAMPECHE	Horómetro:	5,458 HRS

*HORÓMETRO

