



Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0364	N. Orden:	KAUF1231	Fecha:	28/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5975	Ubicación:	CD. INDUSTRIAL	Horómetro:	8,919 HRS

“FALLA EN CLAXON”

***LIMPIEZA DE LAINAS Y AJUSTE DE DISCOS DE CLAXON**





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0364	N. Orden:	KAUF1231	Fecha:	28/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5975	Ubicación:	CD. INDUSTRIAL	Horómetro:	8,919 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	MONTACARGAS AC	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0364	N. Orden:	KAUF1231	Fecha:	28/03/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	C5975	Ubicación:	CD. INDUSTRIAL	Horómetro:	8,919 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE REEMPLAZO DE BROCHE DE BASE DE TANQUE DE GAS