



Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1226	Fecha:	28/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02/600	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,699 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS"


***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1226	Fecha:	28/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02/600	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,699 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1226	Fecha:	28/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02/600	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,699 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1226	Fecha:	28/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02/600	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,699 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1226	Fecha:	28/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02/600	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,699 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1226	Fecha:	28/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02/600	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,699 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA - 0059

Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1226	Fecha:	28/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02/600	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,699 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA - 0059

Empresa: INTEGRON SERVICES	Solicitante:	Código QR: VHSA-0059	N. Orden: KAUF1226	Fecha: 28/03/2025
Equipo: LINDE	Modelo: H25D-02/600	Serie: H2X393G03139	Ubicación: PARAISO	Horómetro: 5,699 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: INTEGRON SERVICES	Solicitante:	Código QR: VHSA-0059	N. Orden: KAUF1226	Fecha: 28/03/2025
-----------------------------------	---------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------

Equipo: LINDE	Modelo: H25D-02/600	Serie: H2X393G03139	Ubicación: PARAISO	Horómetro: 5,699 HRS
----------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------


*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: INTEGRON SERVICES	Solicitante:	Código QR: VHSA-0059	N. Orden: KAUF1226	Fecha: 28/03/2025
Equipo: LINDE	Modelo: H25D-02/600	Serie: H2X393G03139	Ubicación: PARAISO	Horómetro: 5,699 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





VHSA - 0059

Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1226	Fecha:	28/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02/600	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,699 HRS

OBSERVACIONES:





Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1226	Fecha:	28/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02/600	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,699 HRS

*LIMPIEZA DE MÁSTIL






VHSA - 0059

Empresa: INTEGRON SERVICES	Solicitante:	Código QR: VHSA-0059	N. Orden: KAUF1226	Fecha: 28/03/2025
Equipo: LINDE	Modelo: H25D-02/600	Serie: H2X393G03139	Ubicación: PARAISO	Horómetro: 5,699 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1226	Fecha:	28/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02/600	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,699 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS





Empresa:	INTEGRON SERVICES	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0059	N. Orden:	KAUF1226	Fecha:	28/03/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H25D-02/600	Serie:	H2X393G03139	Ubicación:	PARAISO	Horómetro:	5,699 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- PENDIENTE CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO

