



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

"NO FRENA"

***REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FRENOS (BALATAS)**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BALATAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BALATAS





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

*REPARACIÓN DE FUGA EN CARRO PORTA HORQUILLAS





VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

*CAMBIO DE MANGUERA VIAJERA





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0009

Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

***HORÓMETRO**



WWW.KAUFMANN.MX



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0009	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	02/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	A3C1A10879W	Ubicación:	TEHUANTEPEC	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE CINTURÓN DE SEGURIDAD