



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1224	Fecha:	01/04/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	584 HRS

“FALLA EN DESPLAZADOR”


***DESMONTAJE DE DESPLAZADOR PARA LIMPIEZA A DETALLE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1224	Fecha:	01/04/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	584 HRS

*DESMONTAJE DE DESPLAZADOR PARA LIMPIEZA A DETALLE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1224	Fecha:	01/04/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	584 HRS

*DESMONTAJE DE DESPLAZADOR PARA LIMPIEZA A DETALLE Y ENGRASADO

