



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1223	Fecha:	31/03/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,124 HRS

“FALLA EN TRANSMISIÓN”

***MALA OPERACIÓN AL CAMBIAR DE TRACCIÓN YA QUE NO SE LE DA EL TIEMPO ADECUADO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1223	Fecha:	31/03/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,124 HRS

***MALA OPERACIÓN AL CAMBIAR DE TRACCIÓN YA QUE NO SE LE DA EL TIEMPO ADECUADO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1223	Fecha:	31/03/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,124 HRS

***REEMPLAZO DE FLECHA DE TRACCIÓN LADO IZQUIERDO**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1223	Fecha:	31/03/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA. CATARINA	Horómetro:	2,124 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

