



Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF1259	Fecha:	02/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF1259	Fecha:	02/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF1259	Fecha:	02/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF1259	Fecha:	02/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0319	N. Orden:	KAUF1259	Fecha:	02/04/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H45T-02	Serie:	H2X394J03748	Ubicación:	MÉRIDA	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS



