



Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1128	Fecha:	08/04/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,492 HRS

“REEMPLAZO DE RETEN DE BOMBA HIDRÁULICA, DESMONTANDO Y MONTANDO TRANSMISIÓN”

***CAMBIO DE JUNTA DE TAPA TRASERA DE TRANSMISIÓN Y RETEN DE BOMBA DE TRANSMISIÓN**






VHSA - 0033

Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1128	Fecha:	08/04/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,492 HRS

*INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN





VHSA - 0033

Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1128	Fecha:	08/04/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,492 HRS

*INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN





DISTRIBUIDORA YSERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	FI MEXICO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0033	N. Orden:	KAUF1128	Fecha:	08/04/2025
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP70	Serie:	AT20C70545	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11,492 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE AJUSTE DE SWITCH POR TOLVA EN MAL ESTADO