

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF1289	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

“NO LEVANTA EL BULTO POR COMPLETO”

***REEMPLAZO DE 2 CILINDROS DE INCLINACIÓN**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF1289	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE BANCO DE VÁLVULAS DE ELEVACIÓN



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	KAUF1289	Fecha:	04/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*PLACA DE DATOS

