



VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1256	Fecha:	05/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,717 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1256	Fecha:	05/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,717 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1256	Fecha:	05/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,717 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1256	Fecha:	05/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,717 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1256	Fecha:	05/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,717 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1256	Fecha:	05/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,717 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





VHSA-0308

Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1256	Fecha:	05/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,717 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CORONA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0308	N. Orden:	KAUF1256	Fecha:	05/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FGU25	Serie:	91604	Ubicación:	CD. DEL CARMEN	Horómetro:	6,717 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

