

Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	V-04	N. Orden:	KAUF1270	Fecha:	31/03/2025
Equipo:	VOLKSWAGEN	Modelo:	ROBUST CS-2022	Serie:	9BWBK45UXNP015275	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS



ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jagua José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel.: 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
 Solicitante:
 Ubicación: TALLER

No. de Orden: KAUF 1270
 Fecha: 31/Mar/2025
 Código QR: V-04
 Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
CAMIONETA VOLKSWAGEN ROBUST CS 2022 S. 9BWBK45UXNP015275

FALLA REPORTADA
RUIDO EN SUSPENSIÓN, REVISIÓN Y REPARACIÓN


Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN

OBSERVACIONES

* Reemplazo de amortiguadores (2)
 * Reemplazo de base de amortiguador (2)
 * Reemplazo de bujes de horquillas (2)
 * Reemplazo de bujes de barra estabilizadora (2)
 * Reemplazo de tornillo estabilizador (1)
 * Reemplazo de soporte de caja de velocidad (1)
 * Reemplazo de soporte de motor (1)

Fecha de Servicio:

Horómetro:


Nombre y Firma del Cliente:


Nombre y Firma del Técnico:

Nombre y Firma del Auxiliar: