




VHSA-0158

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0158	N. Orden:	KAUF1342	Fecha:	14/04/2025
Equipo:	PLATAFORMA HAULOTTE	Modelo:	COMPAC12	Serie:	CE152374	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

"NO AVANZA, NI SUBE"

***LIMPIEZA DE ARNES DE CAJA DE MECANISMO DE JOYSTICK**





VHSA-0158

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0158	N. Orden:	KAUF1342	Fecha:	14/04/2025
Equipo:	PLATAFORMA HAULOTTE	Modelo:	COMPAC12	Serie:	CE152374	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*REEMPLAZO DE 2 FUSIBLES DAÑADAS DE AVANCE Y REVERSA





VHSA-0158

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0158	N. Orden:	KAUF1342	Fecha:	14/04/2025
Equipo:	PLATAFORMA HAULOTTE	Modelo:	COMPAC12	Serie:	CE152374	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA DE ARNECES





VHSA-0158

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0158	N. Orden:	KAUF1342	Fecha:	14/04/2025
Equipo:	PLATAFORMA HAULOTTE	Modelo:	COMPAC12	Serie:	CE152374	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES

***REQUIERE CAMBIO DE JOYSTICK YA QUE AVECES SE BLOQUEA**

