



Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF1302	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,607 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF1302	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,607 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF1302	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,607 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF1302	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,607 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF1302	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,607 HRS


*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF1302	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,607 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF1302	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,607 HRS

***REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE**





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF1302	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,607 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF1302	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,607 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF1302	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,607 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF1302	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,607 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF1302	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,607 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF1302	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,607 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF1302	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,607 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF1302	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,607 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0351	N. Orden:	KAUF1302	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H60FT	Serie:	P177V08747R	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	1,607 HRS

*HORÓMETRO

