



Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS”

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS

*REEMPLAZO DE BANDAS





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE**





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS

***REEMPLAZO DE FILTROS HIDRAULICO**





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS


*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	AGGREKO ENERGY	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0349	N. Orden:	KAUF1303	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FD135T-6	Serie:	5438	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	44,482 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL

