



|          |        |              |              |            |             |            |              |            |            |
|----------|--------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|
| Empresa: | MACOFE | Solicitante: |              | Código QR: | VHSA-0289   | N. Orden:  | KAUF1343     | Fecha:     | 17/04/2025 |
| Equipo:  | HELI   | Modelo:      | CPQYD30-RC1H | Serie:     | 250303F1419 | Ubicación: | VILLAHERMOSA | Horómetro: | 566.2 HRS  |

***"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS"***

**\*REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1343     | <b>Fecha:</b>     | 17/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 566.2 HRS  |

**\*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1343     | <b>Fecha:</b>     | 17/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 566.2 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1343     | <b>Fecha:</b>     | 17/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 566.2 HRS  |

**\*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1343     | <b>Fecha:</b>     | 17/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 566.2 HRS  |

## \*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1343     | <b>Fecha:</b>     | 17/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 566.2 HRS  |

### \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1343     | <b>Fecha:</b>     | 17/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 566.2 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1343     | <b>Fecha:</b>     | 17/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 566.2 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1343     | <b>Fecha:</b>     | 17/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 566.2 HRS  |

**\*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1343     | <b>Fecha:</b>     | 17/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 566.2 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1343     | <b>Fecha:</b>     | 17/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 566.2 HRS  |

**\*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1343     | <b>Fecha:</b>     | 17/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 5,662 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1343     | <b>Fecha:</b>     | 17/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 566.2 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1343     | <b>Fecha:</b>     | 17/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 566.2 HRS  |

## \*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1343     | <b>Fecha:</b>     | 17/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 566.2 HRS  |

## \*ENGRASADO EN GENERAL





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1343     | <b>Fecha:</b>     | 17/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 566.2 HRS  |

**\*ENGRASADO EN GENERAL**





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1343     | <b>Fecha:</b>     | 17/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 566.2 HRS  |

## \*LUBRICADO DE CADENAS





|                 |        |                     |              |                   |             |                   |              |                   |            |
|-----------------|--------|---------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | MACOFE | <b>Solicitante:</b> |              | <b>Código QR:</b> | VHSA-0289   | <b>N. Orden:</b>  | KAUF1343     | <b>Fecha:</b>     | 17/04/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | HELI   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-RC1H | <b>Serie:</b>     | 250303F1419 | <b>Ubicación:</b> | VILLAHERMOSA | <b>Horómetro:</b> | 566.2 HRS  |

### \*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

