



Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF1349	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	3,313 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF1349	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	3,313 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF1349	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	3,313 HRS


*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF1349	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	3,313 HRS

*REEMPLAZO DE BUJÍAS





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF1349	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	3,313 HRS

*FILTRO DE GAS





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF1349	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	3,313 HRS

***LIMPIEZA**





Empresa:	KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MONT-18	N. Orden:	KAUF1349	Fecha:	16/04/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD70	Serie:	250701K5676	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	3,313 HRS

OTRAS OBSERVACIONES

- FALTA DETALLADO Y PINTURA
- FALTA LAVADO DE EQUIPO