

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS


“RUIDO EXTRAÑO EN DIFERENCIAL”

***DESMONTAJE DE DIFERENCIAL PARA DIAGNOSTICAR RUIDO EXTRAÑO INTERNO**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***SE DIAGNOSTICA TORNILLOS QUEBRADOS DE BANCADA DE AJUSTES POR CORONA EN MAL ESTADO Y CAJA DE SATÉLITE CON DESGASTE INTERNO**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,


Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***SE DIAGNOSTICA TORNILLOS QUEBRADOS DE BANCADA DE AJUSTES POR CORONA EN MAL ESTADO Y CAJA DE SATÉLITE CON DESGASTE INTERNO**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***SE DIAGNOSTICA TORNILLOS QUEBRADOS DE BANCADA DE AJUSTES POR CORONA EN MAL ESTADO Y CAJA DE SATÉLITE CON DESGASTE INTERNO**



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	MONT-22	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	19/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.0XT	Serie:	D466R03238P	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	HRS

***SE DIAGNOSTICA DIFERENCIAL EN MAL ESTADO POR MALA OPERACIÓN DAÑANDO COMPONENTES INTERNOS Y TORNILLOS QUEBRADOS POR JALONEO EN AVANCE Y REVERSA**

