



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

"MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS"

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

*REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

*REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

***LÍQUIDO DE FRENOS**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suárez,

Centro, Tabasco.


(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

*REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS


OBSERVACIONES:





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

OBSERVACIONES:





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

***EQUIPO QUEDA OPERATIVO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0350	N. Orden:	KAUF1339	Fecha:	22/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:		Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,543 HRS

OTRAS OBSERVACIONES

- ACEITE DE DIFERENCIAL SALIÓN EN REBABA (DESGASTE INTERNO)
- LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS, ESTAN EN EL MINIMO
- SE REQUIERE REEMPLAZO DE FARO REVERSERO
- SE REQUIERE REEMPLAZO DE BALEROS LATERAL DERECHO (3) DEL CARRO PORTAHORQUILLA, YA QUE PRESENTA DESGASTE

