



Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1383	Fecha:	24/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,120 HRS

“REVISIÓN Y REPARACIÓN DE RIN EN LLANTA Y FUGA DE ANTICONGELANTE EN MANGUERAS”

***REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS HIDRÁULICAS DEL ADITAMENTO**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1383	Fecha:	24/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,120 HRS

***SE REPARA RIN DE LLANTAS**





VHSA-0135

Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1383	Fecha:	24/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,120 HRS

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (5 LTS)**





Empresa:	CORONA	Solicitante:	SAMANTHA RIQUELME	Código QR:	VHSA-0135	N. Orden:	KAUF1383	Fecha:	24/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG45	Serie:	20100	Ubicación:	AGENCIA VHSA	Horómetro:	10,120 HRS

*HORÓMETRO

