



Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1406	Fecha:	26/04/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,287 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa: MONTACARGAS GALERIA		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1406	Fecha:	26/04/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,287 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1406	Fecha:	26/04/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,287 HRS

*REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1406	Fecha:	26/04/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,287 HRS

***RELLENO DE ANTICONGELANTE (1 LT)**





Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1406	Fecha:	26/04/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,287 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1406	Fecha:	26/04/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,287 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1406	Fecha:	26/04/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,287 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1406	Fecha:	26/04/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,287 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIA		Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1406	Fecha:	26/04/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,287 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1406	Fecha:	26/04/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,287 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1406	Fecha:	26/04/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,287 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1406	Fecha:	26/04/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,287 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1406	Fecha:	26/04/2025
Equipo: UNICARRIERS	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,287 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1406	Fecha:	26/04/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,287 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	MONTACARGAS GALERIA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0281	N. Orden:	KAUF1406	Fecha:	26/04/2025
Equipo:	UNICARRIERS	Modelo:	MAP1F2A25LV	Serie:	AP1F2-9U28458	Ubicación:	CEDIS SORIANA	Horómetro:	3,287 HRS

*HORÓMETRO Y PLACA DE DATOS

