



VHSA-0158

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0158	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/04/2025
Equipo:	PLATAFORMA HAULOTTE	Modelo:	COMPAC12	Serie:	CE152374	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

“EQUIPO NO FUNCIONA”

***SE REVISÓ MOTOR PRINCIPAL, SE LE REALIZÓ LIMPIEZA ARNÉS, SE CORRIGE FALSO CONTACTO EN MÓDULO DE PALANCA DE MANDO**





VHSA-0158

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0158	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/04/2025
Equipo:	PLATAFORMA HAULOTTE	Modelo:	COMPAC12	Serie:	CE152374	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***SE REVISÓ MOTOR PRINCIPAL, SE LE REALIZÓ LIMPIEZA ARNÉS, SE CORRIGE FALSO CONTACTO EN MÓDULO DE PALANCA DE MANDO**





VHSA-0158

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0158	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/04/2025
Equipo:	PLATAFORMA HAULOTTE	Modelo:	COMPAC12	Serie:	CE152374	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***SE REVISÓ MOTOR PRINCIPAL, SE LE REALIZÓ LIMPIEZA ARNÉS, SE CORRIGE FALSO CONTACTO EN MÓDULO DE PALANCA DE MANDO**





VHSA-0158

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0158	N. Orden:	KAUFSN	Fecha:	28/04/2025
Equipo:	PLATAFORMA HAULOTTE	Modelo:	COMPAC12	Serie:	CE152374	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	HRS

***RELLENO DE ACEITE HIDRÁULICO (10 LTS)**

