



Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	MONT-23	N. Orden:	KAUF1434	Fecha:	26/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15798	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	10,595 HRS

“NO AVANZA”

***SE REALIZA LIMPIEZA AL SISTEMA ELÉCTRICO DEL EQUIPO**





Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	MONT-23	N. Orden:	KAUF1434	Fecha:	26/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15798	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	10,595 HRS

***NIVELADO DE AGUA DE BATERIA (10 LTS)**





Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	MONT-23	N. Orden:	KAUF1434	Fecha:	26/04/2025
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15798	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	10,595 HRS

***LIMPIEZA A CARGADOR**





Empresa:	SUJECCIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	MONT-23	N. Orden:	KAUF1434	Fecha:	26/04/2025
-----------------	---------------------	---------------------	--	-------------------	---------	------------------	----------	---------------	------------

Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15798	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	10,595 HRS
----------------	--------	----------------	---------	---------------	-------	-------------------	-------------	-------------------	------------

OTRAS OBSERVACIONES:

- SE DETECTA JUEGO EN PERNO Y BUJE DE CILINDRO DEL MÁSTIL LADO IZQUIERDO
- PRESENTA DAÑO EN PINES DEL CONECTOR