





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF1427	Fecha:	30/04/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA GTZ	Horómetro:	HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO A APILADOR ELÉCTRICO”

***SE REALIZA REEMPLAZO DE BATERÍA**





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF1427	Fecha:	30/04/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA GTZ	Horómetro:	HRS


*LIMPIEZA A SISTEMA ELÉCTRICO





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF1427	Fecha:	30/04/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA GTZ	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA EN GENERAL





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF1427	Fecha:	30/04/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA GTZ	Horómetro:	HRS

*LIMPIEZA EN GENERAL





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF1427	Fecha:	30/04/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA GTZ	Horómetro:	HRS

***LIMPIEZA EN GENERAL**





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF1427	Fecha:	30/04/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA GTZ	Horómetro:	HRS

*LUBRICADO EN GENERAL





Empresa:	CODIALUB	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0076	N. Orden:	KAUF1427	Fecha:	30/04/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CDD12J	Serie:	08012JG0039	Ubicación:	TUXTLA GTZ	Horómetro:	HRS

OBSERVACIONES:

