



Empresa:	REYVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0370	N. Orden:	KAUF1441	Fecha:	30/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S80FT-BCS	Serie:	G004V02324E	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

“REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO GENERAL”


***REEMPLAZO DE DISTRIBUIDOR Y DE MÓDULO DIS**





Empresa:	REYVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0370	N. Orden:	KAUF1441	Fecha:	30/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S80FT-BCS	Serie:	G004V02324E	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO





Empresa:	REYVA	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0370	N. Orden:	KAUF1441	Fecha:	30/04/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	S80FT-BCS	Serie:	G004V02324E	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- FUGA EN GATO LEVANTE CENTRAL
- MANTENIMIENTO A SISTEMA DE GAS
- CHECAR BAYONETA DEL ACEITE DE TRANSMISIÓN E HIDRÁULICO
- CAMBIAR LÍQUIDO DE FRENOS Y ANTICONGELANTE
- FUGA EN FRENOS
- FRENO DE MANO (REQUIERE MANTTO)
- BALERO DE MÁSTIL DESGASTADO (REQUIERE MANTTO)
- GATOS DE COFRE
- MANTTO BASE DE GAS
- MANGUERA DEL SISTEMA DE GAS OXIDADOS
- FUGA TAPA DE PUNTERÍAS