



|          |                    |              |           |            |           |            |          |            |            |
|----------|--------------------|--------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|------------|------------|
| Empresa: | INGENIO PRESIDENTE | Solicitante: |           | Código QR: | VHSA-0074 | N. Orden:  | KAUFSN   | Fecha:     | 05/05/2025 |
| Equipo:  | KOMATSU            | Modelo:      | FG30HT-16 | Serie:     | A232427   | Ubicación: | CÁRDENAS | Horómetro: | 12,062 HRS |

***“RUIDO EXTRAÑO AL PISAR LOS FRENOS Y ESTA BAJO EL PEDAL”***

**\*DESMONTAJE DE LLANTAS PARA REVISIÓN Y LIMPIEZA DE BALATAS**





|                 |                    |                     |           |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0074 | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN   | <b>Fecha:</b>     | 05/05/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30HT-16 | <b>Serie:</b>     | A232427   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 12,062 HRS |

## \*CALIBRACIÓN DE FRENOS Y PURGAR LINEAS DE FRENOS







|                 |                    |                     |           |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0074 | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN   | <b>Fecha:</b>     | 05/05/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30HT-16 | <b>Serie:</b>     | A232427   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 12,062 HRS |

**\*CALIBRACIÓN DE FRENOS Y PURGAR LINEAS DE FRENOS**





|                 |                    |                     |           |                   |           |                   |          |                   |            |
|-----------------|--------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO PRESIDENTE | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0074 | <b>N. Orden:</b>  | KAUFSN   | <b>Fecha:</b>     | 05/05/2025 |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU            | <b>Modelo:</b>      | FG30HT-16 | <b>Serie:</b>     | A232427   | <b>Ubicación:</b> | CÁRDENAS | <b>Horómetro:</b> | 12,062 HRS |

## \*PLACA DE DATOS Y HORÓMETRO

