



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF1478	Fecha:	09/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	AC1A10890W	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,603 HRS

***SE REALIZO LIMPIEZA Y ENGRASADO DE BALERO (POLEA) CON LA QUE CONTABA EL EQUIPO DADO QUE LA QUE DE TRAJO NO ERA EL CORRECTO Y NO DEJABA COLOCAR EL SEGURO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0285	N. Orden:	KAUF1478	Fecha:	09/05/2025
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H3.5UT	Serie:	AC1A10890W	Ubicación:	XALAPA	Horómetro:	4,603 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

***MANGUERA VIAJERA DEL CILINDRO CENTRAL PRESENTA BOLITAS EN EL RECUBRIMIENTO POR AIRE EN EL SISTEMA**

