



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1459	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,673 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,750 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1459	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,673 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1459	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,673 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1459	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,673 HRS

***RELLENO DE ANTICONGELANTE (12 LTS)**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1459	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,673 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1459	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,673 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1459	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,673 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1459	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,673 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1459	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,673 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1459	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,673 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1459	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,673 HRS

*DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1459	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,673 HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1459	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,673 HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS Y CADENAS PARA LIMPIEZA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1459	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,673 HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1459	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,673 HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTAHORQUILLAS PARA LIMPIEZA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-37	N. Orden:	KAUF1459	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353H7888	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	2,673 HRS

*ENGRASADO EN GENERAL

