




Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1457	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,174 HRS

“MANTENIMIENTO PREVENTIVO 750 HRS”

***REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1457	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,174 HRS

***REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1457	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,174 HRS


***REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1457	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,174 HRS

***RELLENO DE ANTICONGELANTE (12 LTS)**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1457	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,174 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1457	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,174 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1457	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,174 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1457	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,174 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1457	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,174 HRS

*DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO A PRESIÓN





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1457	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,174 HRS

*LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1457	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,174 HRS

***LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1457	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,174 HRS

***DESMONTAJE DE CARRO PORTA HORQUILLAS PARA LIMPIEZA**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1457	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,174 HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTA HORQUILLAS PARA LIMPIEZA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1457	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,174 HRS

*DESMONTAJE DE CARRO PORTA HORQUILLAS PARA LIMPIEZA





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1457	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,174 HRS

*LUBRICADO DE CADENAS





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1457	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,174 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-43	N. Orden:	KAUF1457	Fecha:	08/05/2025
Equipo:	HELI	Modelo:	CPCD35-M3G3	Serie:	010353J9336	Ubicación:	STA CATARINA	Horómetro:	1,174 HRS

***ENGRASADO EN GENERAL**

