



Empresa:	CERSAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1492	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,695 HRS

“DESMONTAJE DE RADIADOR PARA LAVADO A PRESIÓN”

***SE DESMONTA RADIADOR PARA LIMPIEZA**





Empresa:	CERSAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1492	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,695 HRS

***SE DESMONTA RADIADOR PARA LIMPIEZA**





Empresa:	CERSAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1492	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,695 HRS

***SE CAMBIAN 3 MTRS DE MANGUERA DE ½ DE ENFRIADOR DE ACEITE A LA TRANSMISIÓN**





Empresa:	CERSAR PRADOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0069	N. Orden:	KAUF1492	Fecha:	13/05/2025
Equipo:	MULTILIFT	Modelo:	FG30XT	Serie:	25030184501	Ubicación:	COMALCALCO	Horómetro:	14,695 HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SERVICIO DE REVISIÓN EN SISTEMA ELÉCTRICO