





Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF1551	Fecha:	15/05/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	8,499 HRS

“TRABAJA Y SE BLOQUEA”

***SE REALIZO CORRECTIVO EN CONECTOR DE MICRO DE ASIENTO, CONECTOR SULFATADO, EQUIPO QUEDA EN OBSERVACIÓN EL CUAL SE PERCIBE EL CÓDIGO, SERÍA REEMPLAZO DEL MICRO**





VHSA-0143

Empresa:	OLMECA DRILLING	Solicitante:	JOSE MANUEL AGUIRRE	Código QR:	VHSA-0143	N. Orden:	KAUF1551	Fecha:	15/05/2025
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393B02254	Ubicación:	PARQUE PLIT	Horómetro:	8,499 HRS

***SE ESCANEA EQUIPO, POR CÓDIGO DE FALLO Y SE BORRAN CÓDIGOS, EQUIPO QUEDA OPERATIVO**

